

Hundslev Vandværk  
Søndergade 17  
6440 Augustenborg  
Att.: Kent Jacobsen

Rapportnr.: AR-23-CG-23056976-01  
Batchnr.: EUDKVE-23056976  
Kundenr.: CA0003345  
Modt. dato: 04.07.2023

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Hundslev Vandværk - DGU 170.517 - V20000300 / 4501001002					
<b>DGU-nr:</b>	170.517					
<b>Prøvetype:</b>	Grundvand (råvand) - Boringskontrol					
<b>Prøveudtagning:</b>	04.07.2023 kl. 13:15					
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S P8KY					
<b>Analyseperiode:</b>	04.07.2023 - 06.07.2023					
<b>Prøvemærke:</b>	Afg. boring nr. 170.517. Hundslev Vandværk					
<b>Lab prøvenr:</b>	<b>835-2022-81083507</b>	<b>Enhed</b>	<b>Kravværdier</b>	<b>DL.</b>	<b>Metode</b>	<b>Urel (%)</b>
			<b>Min. Max.</b>			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80974016			*		A
<b>Uorganiske forbindelser</b>						
Aggressiv kuldioxid	< 2	mg/l		2	DS 236:1977	A 15
Hydrogencarbonat	402	mg/l		3	DS/EN ISO 9963	A 15
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
pH	7.2	pH			DS/EN ISO 10523:2012	

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

Hundslev Vandværk, Carsten Schmidt, Søndergade 17, 6440 Augustenborg  
Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand + spildevand, Miljøafdelingen, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg

06.07.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse